

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-544409	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
127,827km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,250 mm	幅:2,080 mm 門高:2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○		
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。
※R1/07月：走行93,793km時クラッチOH済。
記録簿 有（H28.9~R2,11、R3/12）

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	8	7	9
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	486N5341	平成26年
【備考】＊ボデー年式違い。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ