

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年11月	TKG-XZU600M	冷凍パン	XZU600-0004184	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
184,407km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 3,050 mm 高: 1,800 mm	幅: 1,690 mm 門高: 1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 80L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。

記録簿 有 (H25/10~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	5	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F124046	平成24年11月
【備考】断熱材 後50mm横45mm。ラッシングレール2段。左側面スライド扉付。庫内灯2個。水抜き穴前2個（ゴム栓1個欠品）。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ22HOC-N 「F124046」	平成24年11月
【備考】中温。－5℃設定で1H 7.5℃→－5.0℃			
垂直ゲート	新明和工業	RE6-13VS 「S31001899」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1200mm全幅1770mm（有効長960mm有効幅1635mm）。最大荷重600kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----