

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年11月	TKG-XZU600M	冷凍パン	XZU600-0004203	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
197,528km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長:3,040 mm 高:1,800 mm	幅:1,700 mm 門高:1,760 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、キス。アイドリングストップ付き。
記録簿	有 (H25/10～R3/5)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	4	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F124048	平成24年11月
【備考】断熱材：後50mm横45mm。ラッシングレール2段。左側面スライド扉付。庫内灯2個。水抜き穴前2個。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ22HOC-N 「F124048」	平成24年11月
【備考】中温。－5℃設定で1H 9℃→5℃ ※冷え悪い。			
垂直ゲート	新明和工業	RE6-13VS 「S31001901」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1200mm全幅1770mm（有効長960mm有効幅1635mm）。最大荷重600kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----