

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-XZU720M	冷凍バン	XZU720-0015389
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113,472km	180PS/132KW	M/T 6速	バキューム	長：4,960 mm 幅：2,010 mm 高：2,010 mm 門高：1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (H30/12～R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLE4 「ELEF467」	平成30年
【備考】床アルミ縞板 ジョロダー2列 ラッシング2段 水抜き穴4ヶ 左サイドドア（スライド式）			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2M 「845800023BL」	平成30年
【備考】-30℃設定 2エバ仕様			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ