

車輛チェックシート

記入日: R. 2. 11 / 9 記入者: 松本

搬入日: R. 2. 11 / 6 搬入者: 松本

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号			形状				
トヨタ		ABF	S402U-0011202			平ボディ				
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
166,916 km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T			速	2	35Z	ガソリン		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧				
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
エアー ・ パキューム		長: 2.37 m	幅: 1.54 m	高: 0.32 m	門高:		m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ガウ音
オイル漏れ	○	ヘッド廻りにしみ
水	○	
燃料漏れ	○	
排気		
排圧		
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	△	オイルランプ点灯
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	右座席ハダリ
ヘッドライト	○	
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リニアダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項	※ オイル警告灯点灯 (量は正常)	※ フライヤーキャブ内側、フランク廻りオイルこぼり付き
《走行状態》	自走可	構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

タイヤサイズ

検

単位: mm

タイヤ商品化 可 or 不可

3	3		
3	3		

175 R13	←
175 R13	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.11.10 大津	加賀谷 02.11.10

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	完成ボデー			
その他				
・ 床、木張り				
・ 天井内側、木張り				
・ 幌、その他架装物あり				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

