

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-105118
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
371,338km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 センターコンソールBOX未固定、キャブ左後ダクトカバー欠品

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	10	7	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	7	8	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				—	—	275/80R22.5	
素材：アルミ				備考：リア2軸目以外全数再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9098-1 「B190756」	令和 1年11月
【備考】結露防止シート、ラッシング2段、床キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN	令和 1年11月
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】