

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年2月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-522584
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202.821km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキウム	長:4,450 mm 幅:1,860 mm 高:1,910 mm 門高:1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左ウォッシュ出悪い。
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	／		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。H31/3/10 154557km時ディーラーにて、新品エンジンに交換。

記録簿 有 (H27.11~R2.3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
7	8	8	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		205/70R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAE1 「E1E6540」	平成26年
【備考】側面断熱材45mm。ラッシングレール2段、側面前側に縦2列。庫内灯3個。庫内壁面絨毯張り。壁面クッション材3段。100Vコンセント付き。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2 「361200449BL」	平成26年
【備考】-5℃設定で1H運転 26.5℃→2.1℃			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455N 「S41003678」	平成26年
【備考】P G寸法：全長1970mm全幅2000mm（有効長1580mm有効幅1915mm）最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------