

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年1月	TPG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7018356
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,998km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,020 mm 幅: 1,690 mm 高: 1,830 mm 門高: 1,800 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	フロント右レンズひび
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。フロントガラス、助手席窓ガラス傷。スターターキー3本（スペア2本）。荷台扉キー2本。





記録簿 有 (H27/6~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
0	2	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考: 左リヤ外タイヤひび割れ有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	GAC7 「E1E8951」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。ステップバンパー割れ。			
冷凍機/直結	菱重	不鮮明の為確認出来ず。	(不明)
【備考】 -30℃設定 (1hで +4℃ → -17℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----