

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成24年3月		アルミ平	TE28H-8C21-80222
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,270 mm 幅:2,380 mm 高:760 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/				
マフラー	/		オーディオ	/		走行関係		
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	/	
						ハンドル	/	
						燃料タンク	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/		床材質	/	鉄板 編板張り。	異音	/	
ギア抜け	/					オイル漏れ	/	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	/							
オイル漏れ	/							
リターダ	/							

特記事項





記録簿 有 (H24/6~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1	2	2	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
9	12	9	9	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			14	スペア		11/70R22.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東急車両	TE28H-8C21	平成24年3月
【備考】床アブソーバー付あゆみ板。ラッシングレール2段。ガイドバー3本。リヤコンセント付。前方消火器2ケ。リヤ地上高1060mm。 内寸、低床部分：長さ9500mm、幅2380mm、高さ760mm。 高床部分：長さ2770mm、幅2380mm、高さ760mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------