

| 車両情報     |             |            |         |                                                 |
|----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう    | 令和 1年6月     | 2KG-FK65FZ | アルミウイング | FK65FZ-600841                                   |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 52.073km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア－     | 長：6,230 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,310 mm 門高：2,200 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |              | シート    | ○  | 汚れ           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ○  | 作動時異音有。      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |              |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |              | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  | ナビ付き         | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー          | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |              | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準           | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |              | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |              | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 鉄板<br>排水溝有り。 | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |              | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |              |        |    |              |

|      |          |
|------|----------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ傷。 |
| 記録簿  | 無 ○      |

| タイヤ残量  |   |    |   | タイヤサイズ              |             |             |             |
|--------|---|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |    |   |                     |             |             |             |
| 12     |   | 12 |   | 265/70R19.5         |             | 265/70R19.5 |             |
| —      |   | —  |   | —                   |             | —           |             |
| 8      | 8 | 9  | 8 | 265/70R19.5         | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —      | — | —  | — | —                   | —           | —           | —           |
| スペア    |   | 9  | — | スペア                 |             | 265/70R19.5 | —           |
| 素材：アルミ |   |    |   | 備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                               |      |                       |       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| 上物名                                                                | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式    |
| アルミウイング                                                            | バブコ  | 959C7005              | 令和 1年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール1段。前方水抜き穴2ケ。庫内灯2ケ。ウイングスイッチ4方。あゆみ板。           |      |                       |       |
| パワーゲート／垂直ゲート                                                       | バブコ  | REV08-1104「S90800766」 | 令和 1年 |
| 【備考】PG寸法：全長1200mm、全幅2350mm、有効長1065mm、有効幅2350mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 |      |                       |       |
| 【備考】                                                               |      |                       |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】