

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	ドライバン	FR1EXE-10229	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
575,594km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,430 mm	幅: 2,320 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。導風板看板レンズ欠品。キャブ内蛍光灯レンズ割れ。

記録簿 有 (H27/7~R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	275/80R22.5	
				素材：スチール 備考：スタットレスタイヤ。スベア1本はノーマル。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130386-5	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯6個。90度ストッパー付。ベンチレータ前2個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----