

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年7月	BKG-FC7JJYA	冷凍パン	FC7JJY-13348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520,858km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,830 mm 幅:2,160 mm 高:2,100 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ ヒビ割れ。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H23/9~R3/3)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	10	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KW0016-01」	平成23年
【備考】断熱材：後70mm横50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3個。水抜き穴前2個。庫内非常ブザー不鳴り。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「161500308BLJ」	平成23年
【備考】-30℃設定で1H 22.0℃→-3.8℃確認済。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S20508077」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm全幅2200mm（有効長1300mm有効幅2065mm）。最大荷重1000kg。2枚折。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------