

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年2月	2RG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+112252
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
300,299km	380PS/KW	セミA/T	エアー	長：9,670 mm 幅：2,380 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
			タコグラフ	◎	アナログ			
			上物仕様			リーフサス	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
			床材質	/	木材	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		デフ			ハンドル	◎	
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 有 (R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				11	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W070F20-03」	令和 2年2月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】