

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年7月	2PG-FU74HZ	冷凍パン	FU74HZ-520989	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
23,059km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長:9,360 mm 高:2,300 mm	幅:2,270 mm 門高:2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (R1/8~R3/8)

タイヤ残量

単位：mm

11

11

—

—

1111

1111

1111

12

1111

11

スベア

12

—

タイヤサイズ

275/80R22.5275/80R22.5

—

275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5

275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5





スベア275/80R22.5—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPH9577 「B210389」	令和 3年6月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール 4列、庫内灯LED左右1列、後方1列、かまぼこエアリブ、水抜き穴3ヶ所、結露防止シート、左横ドア観音扉2ヶ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	
【備考】-29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ