

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成21年12月    | PDG-FTR34T2 | アルミウィング | FTR34-7003109            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 167,857km | 240PS/177KW | A/T スムーサー   | エア-     | 長:7,020 mm<br>高:2,350 mm | 幅:2,380 mm<br>門高:2,240 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                |
|-------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル混入 | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |                |
| 排気    | ◎  |                |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付<br>着 |
| ターボ   | ○  | オイルにじみ         |
| 冷却水吹返 | ◎  |                |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ／  |     |

|       |    |      |
|-------|----|------|
| タコグラフ |    | /    |
| 点検項目  |    | 上物仕様 |
| 床材質   | 結果 | 状態   |
| 床材質   | /  | 木材   |

| 点検項目   | キャビン |                  |
|--------|------|------------------|
|        | 結果   | 状態               |
| シート    | ○    | へたり、擦れ、汚れ        |
| ヘッドライト | ○    | HID<br>左右レンズ曇り有り |
| ウィンカー  | ◎    |                  |
| ワイパー   | ◎    |                  |
| ミラ     | ○    | カバー外れ            |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎    |              |
| バンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。 |
| 記録簿  | 有（H28/11～H30/12）      |

タイヤ残量

単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 14 | 13 |    |
|     | —  | —  |    |
| 14  | 14 | 14 | 14 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 9  | —  |





| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 265/70R19.5 | —           |

素材：スチール

備考：スタッドレスタイヤ。

| 上物仕様                                           |        |           |       |
|------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 上物名                                            | メーカー   | 型式「製造番号」  | 年式    |
| アルミウイング                                        | 日本トレクス | 09W-11024 | 平成21年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4個（1個不灯）左右煽り格納ステップ付。 ※床フック無し |        |           |       |
|                                                |        |           |       |
| 【備考】                                           |        |           |       |
|                                                |        |           |       |
| 【備考】                                           |        |           |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】     |           | 【ボデー内】 |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |