

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年2月	QKG-FR1EXBG	アルミウィング	FR1EXB-13333	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
728,403km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エアー	長: 9,660 mm 高: 2,470 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ シリンダヘッド にじみ程度。
水混入	◎
水漏れ	○ 冷却水ライン
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	/

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0

タコグラフ		/
点検項目	上物仕様	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H26/2~R3/8)

タイヤ残量





単位: mm

	6	7	
	—	—	
7	6	4	6
7	7	6	7
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>295/70R22.5</u>	<u>295/70R22.5</u>		
—	—		
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
スペア	<u>295/70R22.5</u>	—	
素材：アルミ 備考：駆動軸＝スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KX7318-01」	平成25年
【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック10対、スタンション6x2。※庫内灯ベゼル曲がり有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ