

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年7月	BKG-NJR85AN	ダンプ	NJR85-7018456
走行	馬力	シフト		ブレーキ
113,004km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 5速	パキューム
ボディ内寸				
長：3,010 mm		幅：1,600 mm		mm
高：320 mm		門高：mm		mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー汚れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない	結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	／	鉄板	点検項目		
ギア鳴き	◎					結果	状態	
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフ傷、錆。

記録簿 有 (R2/10～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
3	4	4	3	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「11U027054Y」	平成23年
【備考】 手動式コボレーション付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】