

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年1月	BDG-XZU404M	塵芥車	XZU404-1003231	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
190.470km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 剥がれ有。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ 助手席
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

		2	1		
		—	—		
0	0	0	0		
—	—	—	—		
スベア		0	—		

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティー	LP682L 「1010059」	平成23年
【備考】巻き込み式。容積6.5立米。積載荷重中心位置荷箱先端より1.410M。連続作動車。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----