

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-502058
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
364,519km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,630 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎ リヤエアサス	
クラッチ	／		床材質	／ 木材		パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○ 擦れ	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎ スチール 300L 200L	
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。リモコンキー3個（ドアキー2本）、観音扉キー2本。

記録簿 有（H30/5～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
				スベア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：スベアータイヤパンク。リヤスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	829A4915	平成30年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ