

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-14415	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
294,346km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,580 mm 高:2,600 mm	幅:2,350 mm 門高:2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タクグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有 (H28/12~R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	4	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア 13 ー				スベア 245/70R19.5 ー			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W09261	平成27年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「15T060002N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1575mm全幅2330mm（有効長1220mm有効幅2220mm）。最大荷重1000kg。2枚折。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----