

車両情報							
車名	年式	型式	形状	車台番号			
三菱ふそう	平成13年3月	KK-FE63EE	平ボディ	FE63EE-560443			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
約 500km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長：4.357 高：0.278	mm 幅：2.000 mm 門高：	mm	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	始動しない。初爆あり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	不明
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	△	不明

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	△	不明
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明。プロアモーターばらし。
スターター	◎	
オルタネーター	△	ばらし
パワーウィンドウ (運転席)	△	動かない
パワーウィンドウ (助手席)	△	ばらし
坂道発進装置	△	不明
異常ランプ	△	不明
オーディオ	－	
オーディオ (不具合)	／	
バックカメラ (色)	－	
バックカメラ (不具合)	／	
電格ミラー	△	不明
ETC	／	
タコグラフ	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	－	
ヘッドライト (不具合)	／	
ウィンカー	／	
ワイパー	◎	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	－	
エアサス (不具合)	／	
パワーステアリング	◎	未点検
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

特記事項

記録簿 無（ ）

タイヤ残量

単位：mm

0	1		
－	－		
8	8	8	8
－	－	－	－
スペア	－	－	

タイヤサイズ

225/70R16	225/70R16		
－	－		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
－	－	－	－
スペア	－	－	

素材：鉄 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ	不明	

【備考】あおり欠品、右あおり蝶板はすれ



【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ