

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-15090
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
258,788km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。導風板看板レンズ欠品。スベアータイヤ1本欠品。

記録簿 有 (H28/6～R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-12273	平成27年
【備考】 センターローラー。引き出しフック9対。ラッシンググレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】