

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年6月	PB-NKR81N	穴掘建柱車	NKR81-7042004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
36,923km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	△	後側エキゾーストブレイキ要交換。	オーディオ	△	電源入らず。			
ターボ	/		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							




特記事項 キャブ内汚れ傷。ルームランプ不灯。スターターキー1本（スペア無）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			205/85R16	205/85R16	
	—	—			—	—	
6	6	4	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：右側前後タイヤ3本ひび割れ有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
穴掘建柱車	タダノ	DT-620-1-40501「275617」	平成18年5月
【備考】ブーム3段。ブーム長さ4.7～12.2M。定格総荷重4.7M（ブーム全縮小）時約2.6t、8.45M時約1t、12.2M時約0.52t。ハイスピードハンマー。2.1M接続ロッド。右前アウトリガ油圧ホース漏れ。水タンク割れ。アワーメーター、3443.9H。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】