

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7079394
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
362.265km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,120 mm 幅：2,110 mm 高：2,030 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	ヒーター効き不良。	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	ウォッシャー出ない（モーター不良）。
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ左がた。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。鍵メイン1本（スベアー無）。観音扉鍵3本。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：アルミ				備考：フロントタイヤ左右段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152542	平成27年6月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +2℃ → -18℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「17T100251N」	平成29年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。 庫内リモコン欠品。オイルタンク付近滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ