

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年9月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-15114		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
217,443km	190PS/140KW	A/T	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左リアレンズ・球欠品
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				。
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		▼		
マフラー	◎		オーディオ	△	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
▼ ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	▼ デフ		
クラッチ	/		床材質	/		点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	




特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。フロアマットカバー破れ。バックランプレンズ・球欠品。

記録簿 有 (H27/3～R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
5	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	モリタエコノス	KA663D 「39163212」	平成25年9月
【備考】 6.3立米。巻込式。ダンプ排出。積載荷重中心位置荷箱前端より1.310m。連続作動車。外部連絡マイク有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】