

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年6月	2KG-FR1EHG	冷凍バン	FR1EH-100970
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
427,620km	410PS/302KW	M/T 7速	エア	長：9,430 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	7	11	10	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
12	12	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	275/80R22.5	—	
				備考: 駆動軸＝再生スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「10-121259-1」	平成24年12月
【備考】左観音サイドドア、フェリーフック2対、ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯4個、水抜き穴4カ所。※リヤドアロックバーキャッチ破損有り。※上物年式違い。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA「297200117BL」	平成24年12月
【備考】-35℃設定、2エバ。※上物年式違い、2室切替不良。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ