

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-520258	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
851.310km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,440 mm 高:2,550 mm	幅:2,370 mm 門高:2,440 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ、ボデー、リア観音ドア塗装看板。小物入れ欠品。サイドガード車検非対応。

記録簿 有 (H29/6~R3/7)

タイヤ残量

単位：mm

1

5

7

7

6

7

7

7

6

8

5

7

スベア

7

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RKL 「W 8DB119」	平成28年5月
【備考】ラッシング2段、エアライン、水抜き穴4ヶ、庫内灯6ヶ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A- L2 「685800122B」	平成28年5月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------