

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年10月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-551329	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
155,230km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,490 mm 高: 2,060 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。スパータイヤパンク。
スターターキー1本（スパー無）、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H30/10~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—			—	—	
0	7	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/70R17.5	—	
2							
—							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	696N3240	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（不灯）。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。左観音扉ヒンジ曲り。床板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------