

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101021-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
319,431km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						



特記事項 ※F左右ショックアブソーバーオイル漏れ。
※オイルミストセパレーターオイル漏れ。

記録簿 有 (R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	2	0	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	4	7	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V024D13-11」	平成30年1月
【備考】左サイドドア観音扉(前後2ヶ所)、フェリーフック、ラッシングレール2段、水抜き栓 4ヶ所、庫内灯LED(5ヶ所)、ジョロダー4列。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	平成30年
【備考】-29度設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ