

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPS85AN	冷凍バン	NPS85-7004372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
253,818km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長：4,430 mm 幅：1,870 mm 高：1,980 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	ハロゲン 左レンズ内水滴混入。
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ。	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板			
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。オートロックキー。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。フルタイム4WD。

記録簿 有（H29/10～R3/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8			—	—	
	—	—			—	—	
7	8	7	8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	
				素材：スチール	備考：タイヤサイズ225/75R16		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE1 「E1EE355」	平成29年
【備考】断熱材：後100mm横100mm。左側スライド扉付。間仕切り付。庫内灯4個。後扉3枚折。保冷カーテン付。水抜き穴前2個。前室スノコ敷。			
冷凍機／直結	菱重	TDJW50D	平成29年
【備考】2エバ仕様。 - 30℃設定。1Hで A室27.0℃→ -8.9℃ B室27.5℃→ -5.7℃ 確認。 B室エバ高さ1830mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ