

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年7月	QKG-PK39LH	アルミ平	PK39L-10074	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
462.463km	280PS/205KW	M/T 6速	エア-	長: 6,310 mm 高: 700 mm	幅: 2,400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャンビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 200L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キス。左ドア灰皿割れ。インパネポケット欠品。右フォグランプ割れ。
記録簿 有（H24/10～R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	2			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
2	3	2	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	埼玉自動車工業株式会社	SJK.12H.092	平成24年
【備考】 中間柱付横燗り。横燗り高さ700mm後燗り高さ600mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----