

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍パン	FDA50-540099
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
200,555km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキュム	長: 3,340 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,490 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 70l					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	○	腐食 バイブ回り錆	オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /					
ミッション 点検項目 結果 状態 ギア鳴き ◎ ギア抜け ◎ クラッチ / 異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			上物仕様 点検項目 結果 状態 床材質 / ステンレス スノコ敷。								
									ETC ◎ 標準		
									タコグラフ /		
						床材質 /					

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。フロントガラス擦り傷。
 記録簿 有 (H28/11~R2/11)

タイヤ残量 単位: mm

4	4		
—	—		
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16		
	—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
—	—	—	—	
スペア	205/75R16	—		

素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163919	平成28年5月

【備考】 断熱材: 後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。後観音扉左右2枚折。90度ストッパー付。スノコ敷。





冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	MP32LSD-P	平成28年5月
----------------	-----	-----------	---------

【備考】 2エバ仕様。-30℃設定で1H 前22.5℃→-8℃後22.5℃→-3℃ 前室エバ高さ1530mm後室1530mm。スタンバイコード欠品。

【備考】 ※ボデー各部看板消し塗装。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----