

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成28年7月 | TKG-FRR90S2 | 冷凍パン | FRR90-7097693 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 294,300km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,120 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,030 mm 門高: 2,020 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|---------------------|-----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | フローバイフィルター ケース滲み | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | アルミ 縞板張り。 | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャブ内汚れ傷。水温上がらず。鍵メイン1本(スベア無)。観音扉鍵1本。
記録簿 無○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|---------|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 0 | 2 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スベア | | 0 | - | スベア | | 225/80R17.5 | - |
| 素材: アルミ | | | | 備考: フロントタイヤ段減り | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|--------|--------------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | 東プレ | F165569 | 平成28年6月 |
| 【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XV72LOC-U | 平成28年6月 |
| 【備考】-30℃設定。作動不良(冷えない)。 | | | |
| 格納ゲート/2枚折り。 | 極東開発工業 | CG1002H-B3MRA2 「16T058718Y」 | 平成28年 |
| 【備考】PG寸法: 全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|