

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	PKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7018842
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
367.740km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,250 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	HID 運転席側フォグランプ不灯
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
			床材質	/	木材 一部鉄板補修跡有り	デフ		
			ミッション			点検項目	結果	状態
			点検項目	結果	状態	異音	◎	
			ギア鳴き	◎		オイル漏れ	◎	
			ギア抜け	◎		デフロック	/	
			クラッチ	◎				
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			リターダ	/				

特記事項 運転室内レンズ割れ。助手席ドア小窓留め具破損。
記録簿 有 (R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	7	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		6	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMS [W6D2978]	平成22年6月
【備考】 ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯5ヶ(1ヶ不灯)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	