

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	2KG-FK64F	クレーン付平	FK64F-601553
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,191km	270PS/199KW	M/T 6速	エアー	長：5,310 mm 幅：2,250 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。右ヘッドライトベゼル割れ。スターターキー2本（スベアー1本）、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	モモセボデー	不明	(不明)
【備考】引き出しフック8対。床丸カンフック左右8対、センター5ヶ。スタンション5本。ラッシングレール2段。前立て物入。作業灯2ヶ。工具箱2ヶ。床板剥がれ有。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE364HR 「41002501134」	平成30年12月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。差違いアウトリガー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】