

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年1月	TPG-FEB80	平ボディ	FEB80-560608
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,166km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長: 5,000 mm 幅: 2,080 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。スターターキー1本、リモコンキー1ケ。

記録簿 有 (H31/3~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
1	2	1	1	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	215/70R17.5	—	
素材：スチール				備考：リヤリヤ外タイヤひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パフコ	E5GH 598R 「0513」	(不明)
【備考】新車、未使用品ボディ載せ替え済。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------