


外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	205/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スベアーキャリア無。	



外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------