| 車名 | | 初年度登録 | 型式形状 | | | 車台番号 | | | 番号 | |
|--|------|-------------|------------|--|----------|----------------|----------------------|------------------|-------|---|
| 日野 平成 | | 平成29年12月 | 2PG-FW1AHJ | | | 冷凍バン | | FW1AH-101482 - A | | |
| 走行 | | 馬力 | シフト | | | ブレーキ | | | ボディ内寸 | |
| 184,69 | 3km | 380PS/279KW | M/T 7速 | | | エアー | 長: 9,320 高: 2,440 | | | |
| ◎:良好○:通常走行問題なし△:要修理/:装備無し※あくまでも当社判断基準によるものです | | | | | | | | | | |
| F | エンジン | / | • | 電装脚 | 関係 | | | | キャヒ | ニ ン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | 結果 | <u> </u> | 状態 | 봈 | 模項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | 0 | | エアコン | 0 | | | シー | - - | 0 | |
| オイル混入 | 0 | | スターター | 0 | | | ヘッ | ドライト | 0 | |
| オイル漏れ | 0 | | オルタネーター | 0 | | | ウィ | ンカー | 0 | |
| 水混入 | 0 | | P/W(運転席) | 0 | | | ワイ | アパー | 0 | |
| 水漏れ | 0 | | P/W(助手席) | 0 | | | ₹5 | ; — | 0 | |
| 燃料漏れ | 0 | | 坂道発進装置 | ⊚ | į | | _ | | | |
| 排気 | © | | 異常ランプ | 0 | į | | • | | 走行関 | |
| マフラー | © | | オーディオ | 0 | | | ᇧ | R検項目 | 結果 | <u> </u> |
| ターボ | © | | バックカメラ | • • • • • • | カラー | _ | | フサス | / | |
| 冷却水吹返 | 0 | | 電格ミラー | 0 | | | エア | | | 総輪エアサス |
| F | ミッショ | ョン | ETC | <u>; </u> | | | パワ | | 0 | • |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | | アナロ | コグ 外されて積込み。 | ハン | /ドル | 0 | |
| ギア鳴き | 0 | | = | | | かられて損込が。 | 燃料 | タンク | | スチール 300L 300L |
| ギア抜け | 0 | ••••• | · • | 上物位 | • | .1.0.45 | | ••••• | | |
| クラッチ | 0 | | - 点検項目 | 結果 | <u> </u> | 状態 | • | | デフ | JINAB |
| 異音 | 0 | | 床材質 | / | アル 縞板 | | | | 結果 | 状態 |
| オイル漏れ | 0 | | · | i | 简例 | | 異音 | · | 0 | |
| リターダ | © ∄ | <久磁石式 | | | | | オイ | ル漏れ | 0 | • |
| | | | • | | | | デフ | ロック | 0 | |


車両情報


特記事項 スペアキー 4本、ボディキー2本。 記録簿 有 (H30/10~R3/2)


| | タイ | ヤ残量 | | <u> </u> | タイヤ | 7サイズ | |
|---------|----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 単位:mm | | | | |
| | 11 | 11 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 11 | 11 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア 2 - | | | スペア | | | | |
| | | | | 表材:アルミ | 備考: 再牛・スタッ | ドレス混在 | |


| 上物 L物性樣 | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | | |
| 冷凍バン | アルナ矢野 | Г100146Ј | 平成22年 | | | | | | |
| 【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、エアリブ、庫内灯6ケ所、水抜き穴4カ所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 冷凍機/サブエンジン(スタンバイ 付) | 菱重 | TU100SA 「799101015BL」 | 平成22年 | | | | | | |
| 【備考】-35℃設定。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 【備考】 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | |
| 有確認済 | | Ŋ, | 無 | | | | | |









【外装】 【ボデー内】

| 外装 キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内 キズ | 庫内へこみ | 庫内 穴あき | 床 汚れ |
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|-----------|----------------|
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|-----------|----------------|