

日付：R04. 04/18

UJ GROUP 車両チェックシート

管理番号：

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成20年6月	PKG-CD4ZA	冷凍ウィング	CD4ZA-30801
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,847,380km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,300 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジンリア下よりオイル漏れ
水混入	○	オイル内水混入有
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	○	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	動作不良
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	リザーバタンク
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	点検不可
リターダ	◎	永久磁石式

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

3	2		
—	—		
4	4	4	3
4	4	4	4
スペア		5	—

タイヤサイズ





	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	矢野特殊自動車	WTP1100-3 「B030464」	平成15年5月
【備考】			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73D25-CNA 「377200131BL」	(不明)
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----