

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 令和 1年12月    | 2RG-FRR90S2 | アルミウイング | FRR90-7148220                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 157,035km | 240PS/152KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,230 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,390 mm 門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ／  |              |
|       |    |    | ETC      | ／  |     | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | 異音     | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | オイル漏れ  | ◎  |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | デフロック  | ／  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |

| 特記事項               |
|--------------------|
| 記録簿 有 (R2/3～R3/10) |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 7     | 5 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 7     | 6 | 7 | 7 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | —           | —           | —           | —           |
|       |   |   |   | スベア         | 225/80R17.5 | —           | —           |
|       |   |   |   | 素材：アルミ      | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                  |         |                  |       |
|-----------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                   | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング               | 日本フルハーフ | DMS<br>「W4DK567」 | 令和 1年 |
| 【備考】 ラッシング2段 引出しフック5対 |         |                  |       |
|                       |         |                  |       |
| 【備考】                  |         |                  |       |
|                       |         |                  |       |
| 【備考】                  |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |