

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成19年12月	BDG-XZU304X	塵芥車	XZU304-1006082	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,254km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ガラ音。ペダル踏むと消える。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	手動式
P/W（助手席）	／	手動式
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコみ有。スターターキー1本、スパーキー無。

記録簿 有 (H26/12～R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			—	—		
—	—			—	—		
5	5	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—	—	—
素材：スチール				備考：7.00R16 12PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB43-26-S 「07R084026」	平成19年
【備考】プレス式。容量4.3㌦。積載荷重中心位置荷箱先端より1,235m。連続作動切り替え付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装ヘコみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】