

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年4月	2PG-FU75HZ	冷凍パン	FU75HZ-520179	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
60,952km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,260 mm 高: 2,330 mm	幅: 2,270 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水濡れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ラジオアンテナ無し。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L ED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ワイバー、ミラーヒーター付き。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	縦軸エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。メッキ・ステンレスパーツ多数。ハイキャブ。スベアキーx1、アドブルーキャップキーx1、ボデーキーx4、燃料タンクキャップキーx3。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	10			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
6	8	7	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11	12	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア			
		15	—			295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: 左RRメックハブキャップ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9493-2 「B210205」	令和 3年3月
【備考】フェリーフック2対、リヤドア観音開き、サイドドア観音開き、ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴3、LED庫内灯2列。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 3年
【備考】設定温度-35～30℃。加温付き、温度記録計(キャブ内に有り)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----