

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FEB80	アルミウィング	FEB80-531669	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
78,484km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長:5,020 mm 高:2,140 mm	幅:2,080 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	




特記事項 キャブ内汚れ傷。*R4/2月、78484Km時モータースにてクラッチオーバーホール済。（記録簿あり。）
スターターキー1本、リモコンキー1ケ、ボデーキー2本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	10			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
9	8	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考: スペアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バフコ	4Y9S2249	平成26年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。内張りジュウタン剥がれ有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	新明和工業	RAK10-6474NL 「S51207011」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅2000mm、有効長1095mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------