

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年2月	TKG-FEA20	冷凍バン	FEA20-540093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73,892km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,500 mm 幅：1,740 mm 高：1,860 mm 門高：1,820 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	/	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	/		床材質	/	アルミ綿	ハンドル	◎	
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
			デフ			点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、メインキー1本、スベアキー 2本、ボデーキー 2本、キーレス1個

記録簿 有 (H29/2～R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
3	4	3	4	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H150278」	平成27年2月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ケ、PGリモコン、水抜き穴前2箇所			
冷凍機／直結	東ブレ	XV22HOC-Q 「H150278」	平成27年2月
【備考】 -5℃設定			
垂直ゲート	新明和工業	RE6-13VS	平成27年2月
【備考】 最大昇降質量600kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ