

| 車 両 情 報   |             |                  |         |              |                                                 |
|-----------|-------------|------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式               | 形状      | 車台番号         |                                                 |
| 日野        | 令和 2年2月     | 2RG-FW1AHG       | アルミウィング | FW1AH-112737 |                                                 |
| 走行        | 馬力          | シフト              |         | ブレーキ         | ボディ内寸                                           |
| 290.167km | 380PS/279KW | セミA/T プロシフト 1 2速 |         | エアー          | 長:9,660 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,670 mm 門高:2,570 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リタターダ | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係     |        |
|----------|--------|
| 点検項目     | 結果 状態  |
| エアコン     | ◎      |
| スターター    | ◎      |
| オルタネーター  | ◎      |
| P/W（運転席） | ◎      |
| P/W（助手席） | ◎      |
| 坂道発進装置   | ◎      |
| 異常ランプ    | ◎      |
| オーディオ    | ◎      |
| バックカメラ   | ◎      |
| 電格ミラー    | ◎      |
| ETC      | /      |
| タコグラフ    | ◎ アナログ |

| 上物仕様 |       |
|------|-------|
| 点検項目 | 結果 状態 |
| 床材質  | / 木材  |

| 点検項目   | 結果 | 状態             |
|--------|----|----------------|
| シート    | ◎  |                |
| ヘッドライト | ◎  | LED            |
| ウィンカー  | ◎  |                |
| ワイパー   | ◎  |                |
| ミラー    | ◎  | ヒーター付き、パワーミラー。 |

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ◎  |                   |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 200L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

|                   |
|-------------------|
| 特記事項              |
| 記録簿 有 (R2/5,R2/8) |

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 6 | 8 |   |
|     | 3 | 5 |   |
| 2   | 1 | 3 | 3 |
| 4   | 1 | 2 | 2 |
| スベア |   | 2 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| .....              |                    |                    |                    |
| <div>スペア</div>     |                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>—</u>           |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                       |         |              |       |
|--------------------------------------------|---------|--------------|-------|
| 上物名                                        | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式    |
| アルミウイング                                    | トランテックス | 「W079F70-02」 | 令和 2年 |
| 【備考】 引出し床フック9対、ラッシング2段、LED庫内灯4個。※観音ドア蝶番渋り。 |         |              |       |
|                                            |         |              |       |
| 【備考】                                       |         |              |       |
|                                            |         |              |       |
| 【備考】                                       |         |              |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        |        | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|