

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年4月	PKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7024034
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
722,490km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,350 mm 高：2,200 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 アイドリング時	エアコン	△	コンデンサー破損	シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	左割れ
オイル漏れ	○	オイルパン、 サブライポンプ エアーコンプレッサー 取付部	オルタネーター	◎		ウインカー	○	前：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	ドア歪みの為動かない	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	選曲ボタン不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「136F5022」	(不明)
【備考】 ラッシング二段、庫内灯2			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1445 「S20306803」	
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----