

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年6月	TKG-FC9JKAG	冷凍パン	FC9JKA-20160
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
229,648km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,300 mm 幅: 2,250 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		インタークーラー ケース
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	○	HID レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー1本 ポディーキー2本 キャブ、ボディーステッカー跡有り
記録簿 有 (H30/12~R3/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

8	7		
—	—		
8	7	7	7
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKAFMAFDN 「4TA0604-04」	平成28年6月
【備考】床キーストン ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 左サイドドア ※リヤ車高灯割れ			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50D 「68500752BL」	平成28年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3 MBA2 「161050171N」	平成28年
【備考】全長1,500mm 全幅2,230mm 有効長1,220mm 有効幅2,120mm キャスターストップバー サイドガード（曲がり有り） 庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------