

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成27年2月	KQKG-CW5XL	ミキサー	CW5XL-30303-A		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
72,321km	350PS/257KW	M/T 7速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	破れ ビニールカバー破れ有 り。
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ。	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/				
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
記録簿 有 (H27/5~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	2	3	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4200 「LK-0573」	平成27年
【備考】サブシュート、電動ホッパーカバー、清掃用水タンク、水ポンプ。ドラム容量8.3立米。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ