

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成20年6月	ADG-CW4YL改	脱着式コンテナ車	CW4YL-30139		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
1,374,377km	450PS/331KW	M/T H/L 1 2速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ 振動有
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	○ ラジエーター ロアホースより漏れ
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプすず付着
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	○	E/Gシステム、 SCR関連 SCRヒューズが抜かれ ている。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100%

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 1軸目しみあり
デフロック	◎	

特記事項	盗難防止装置付き
記録簿	有 (H21/5、H25/8、H29/2~R3/10)

タイヤ残量

単位: mm

	12	12	
	—	—	
5	7	7	7
12	12	9	12
スベア		9	—





タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-21F 「005394706」	平成20年
【備考】アームロール			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ