

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-544310	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,451km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:3,110 mm 高:380 mm	幅:1,610 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	スイッチ欠品。
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。ルーフヘコミ有。キャブ左側補修跡有（左ドア中古品と交換）。
79,347Km時、メーター交換歴有（記録簿有）。現メーター：8,104km。スターターキー1本。スペアキーなし。

記録簿 有 (H28/6~R3/3)

タイヤ残量





単位: mm

5	6		
—	—		
5	5	4	4
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール 備考：リヤ左外ホイール曲り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15 3943 「0104」	平成28年
【備考】引き出しフック3対。ボデー補修塗装有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------